

Fecha Recepción	Clase Incidencia	Descripción (Fase Promoción)	Cliente Principal	Zona	Componente	Característica	Oficio	Obs. Cliente	Razón para el estado	Identificador
14/02/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Zonas comunes	Cuarto Contadores	Alineación / Acabado / Junta	Albañilería	Contadores agua puerta descolgada	No procede	INCI148.405
14/02/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Piscina	Alicatado	Dañado / Roto	Albañilería	Piscina manchas y perdidas	No procede	INCI148.404
14/02/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Zonas comunes	Punto de Luz	No funciona / No cierra bien	Electricista	03.03.23 Las luces de los pasillos no se apagan y están continuamente encendidas día y noche. Los sensores no funcionan correctamente desde el principio 14.02.23 Sensor pasillos	Realizada	INCI148.411
14/02/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Zonas comunes	Puerta	No funciona / No cierra bien	Carpintería Alu. / Metal	Puerta peatonal	Realizada	INCI148.409
14/02/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Zonas comunes	Cuarto Contadores	Alineación / Acabado / Junta	Albañilería	Puerta contadores luz no cierra bien	Realizada	INCI148.407
14/02/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Garaje	Puerta	Dañado / Roto	Cerrajería	Puerta aparcamiento mal bisagra	Realizada	INCI148.406
14/02/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Baño 1	Ducha: Grifo	No funciona / No cierra bien	Fontanería	Ducha zonas comunes perdida agua flexo	Realizada	INCI148.403
14/02/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Zonas comunes	Techo	Humedad	Albañilería	CEILING ESTUCO	Realizada	INCI148.402
03/01/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Piscina	Desagüe	No funciona / No cierra bien	Fontanería	La piscina que está precintada (me comentaron los jardineros que estabais buscando una	Realizada	INCI147.900

								perdida que tiene).		
03/01/2023	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Zonas comunes	cuarto maquinas	No funciona / No cierra bien	Fontanería	Ruido que da el cuarto de máquinas	Realizada	INCI147.899
09/12/2022	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Zonas comunes	Pasillos	Humedad	Albañilería	Entrada agua en los pasillos	Realizada	INCI147.551
19/11/2022	Postventa	LA QUINTA J FASE 1	ADM. CP. THE CREST - LA QUINTA J GRUPO ANRADA	Zonas comunes	cuarto maquinas	Alineación / Acabado / Junta	Albañilería	Una tubería pierde agua ver fotos y video	Realizada	INCI147.275